

Müşteri

K*****

Telefon:

537*****712

Tarih:

19.02.2024



Plaka:	34*****0
Marka / Model:	RENAULT MEGANE 1.5 DCi EXPRESSION / 2012
Yakıt / Şanzuman (Vites):	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	01.11.2011 / 01.11.2011
Gelecek Muayene Tarihi:	01.01.1970
Kasa Tipi / Renk:	Otomobil / Sedan 5 Kapı / Gri
Yedek Anahtar Durumu:	1
Şase / Motor:	VF1*****533 / K9K*****418
Motor CC / Motor Gücü	1461 ^(cc) / 63 ^(kw)
KM:	225.262
Paket:	PLUS
► KAPORTA / BOYA KONTROLLER ► HASAR KAYDI DURUMU* ► DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ► MEKANİK ALT KONTROLLERİ ► MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ► Würth CO2 KAÇAK TESTİ ► KM SORGUSU* ► DİAGNOSTİK ► YOL YARDIM ► 1 AY 1000 KM MEKANİK GARANTİ TUR ASSIST	
İş Emri Başlama Zamanı: 13:11:33 / Bitiş Zamanı: 13:54:59	
İş Emri No: 411096-00107	

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: K*****

Vergi / TC Numarası:

Telefon: 537*****712

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: *****

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YENİBOSNA ŞUBESİ

İş Yeri Yetkilisi: Fuat Akça

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0325115592900002

TSE: 34-HYB-21423


Adres: Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul

RENAULT MEGANE 1.5 DCİ EXPRESSION | 2012



Araç Bilgileri

Plaka:	34*****0	Km:	225.262	Şase No:	VF1*****533	Motor No:	K9K*****418
Vites:	5 Vites (Manuel)	Yakıt:	DİZEL	Motor CC :	1461 (cc)	Motor Gücü :	63 (kw)



DEĞİŞEN	1 Parça
BOYALI	5 Parça
LOKAL BOYALI	3 Parça

Kaçak Testi Sonucu

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.,


Diagnostik (OBD)

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT,

19.02.2024 Tarihli Ekspertiz Bilgileri

Başlama Zamanı:	13:11:33	Firma:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YENİBOSNA ŞUBESİ	Mersis:	0325115592900002	TSE:	34-HYB-21423
Bitiş / Teslim Zamanı:	13:54:59	Telefon:	0212 854 33 33				





	ORJİNAL
	LOKAL BOYALI
	BOYALI
	DEĞİŞEN
	SÖK-TAK (Sökme-Takma)

KONTROL NOKTASI	NOTLAR
➤ TAVAN	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ KAPUT	DEĞİŞEN [90 - 130] Boyalı. Yeni parça ile değişmiş. . .
➤ SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI [150 - 350] Boyalı
➤ SOL ÖN KAPI	BOYALI [150 - 220] Boyalı
➤ SOL İÇ DİREK	ORJİNAL [60 - 90] .
➤ SOL ÜST DİREK	LOKAL [90 - 200] arka kısmı boyalı B.
➤ SOL ARKA KAPI	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI [150 - 350] Boyalı
➤ ARKA BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ ARKA PANEL	ORJİNAL .
➤ ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL .
➤ SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI [150 - 1500] İşlemlili
➤ SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL [60 - 90] .
➤ SAĞ ÜST DİREK	LOKAL [90 - 180] arka kısmı boyalı B.
➤ SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL [90 - 140] .
➤ ÖN PANEL	ORJİNAL ., plastik
➤ SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL .
➤ SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL .
➤ SOL İÇ PODYA	ORJİNAL .
➤ SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL .
➤ ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL .
➤ ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL .
➤ SOL MARŞPIYEL	LOKAL arka kısmında boya var B.
➤ SAĞ MARŞPIYEL	BOYALI ., marşpiyel hasarlı

Detay 1: ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER VAR

Detay 2: ARACA KİRLİ BAKILMIŞTIR.

Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 arabam.com

Κ***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE III HB
EXPRESSION 1.5 DCI 85

Hasar Tarihi 11.12.2020

Tutar 8,386.40 TL

Hasar Nedeni ERP-Çarpisma

Hasar Tarihi 12.11.2020

Tutar 1,134.59 TL

Hasar Nedeni Çarpisma

Hasar Tarihi 07.02.2012

Tutar -

Hasar Nedeni Carpma

Bu sorgu 19.02.2024 13:11 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: Wv4A3zUJwJ/OuYDF6ZPmUWwZCJlv8e/

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>

DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> ANAHTAR	*	1. Anahtar kırık, 1. Anahtar hasarlı
> Şase Numarası Kontrolü	✓	
> KORNA	✓	
> El Freni Kontrolü	✓	
> Ön Tampon Çizik, Hasar Kontrol	✓	
> Arka Tampon Çizik, Hasar Kontrol	✓	
> Ön Panjur	✓	
> Camlar	*	sağ ön cam çalışmıyor, Sağ ön cam otomatik çalışmıyor.
> Kapı Kilitler Kontrol	*	sağ arka kapı gergilerinden ses geliyor, sol arka kapı gergilerinden ses geliyor, Sağ ön kapı gergilerinden ses geliyor
> Döşeme Deformasyon	*	arka koltukta deformasyon var, araç koltuk döşeme genelinde lekeler var, ön kol dayama deforme, Kullanıma bağlı deformasyon var., Kullanıma bağlı lekeler var.
> Sunroof veya Açılır Cam Tavan	-	
> Emniyet Kemer Kontrol	✓	
> Aynalar	*	sağ ayna kapağı kırık çatlak
> Silecekler	*	ön silecekler iz bırakıyor, arka silecek iz bırakıyor, ön silecek fiskiyeleri ayarsız
> Park Sensörü-Park Asistanı	✓	
> İç Aydınlatma Kontrol	✓	
> Ön Farlar	*	farlar da deformasyon var, Ön tamponda çizik sürme var
> Gösterge Paneli Kontrolü	*	Gösterge panelinde servis, bakım ikaz lambası yanıyor.
> Ön Sinyal	✓	
> Ön Sis Farları	✓	
> Arka Stoplar	*	sol stop çatlak kırık, stoplarda deformasyon var, arka tamponda çizik sürme var
> Far Yıkama	-	
> Plaka Aydınlatma	✓	
> Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	
> Klima Test	✓	
> Bagaj İçi	*	pandizot ayakları kırık
> Bagaj Amortisörü	✓	
> Stepne	✓	
> Koltuk Döşemesi	*	Sol Ön Koltuk Yırtık, Sol Ön Koltukta Deformasyon Var, Sağ Ön Koltukta Deformasyon Var, Arka Koltukta Deformasyon Var, Araç Koltuk Döşeme Genelinde Lekeler Var
> Kapı Döşemesi	*	Sol Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sol Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var
> Yer Döşemesi	*	Taban Döşemesi Deforme, Taban Döşemesinde Leke Var, Taban Döşeme Bakalitler Deforme
> Kumanda Kontrol Üniteleri	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli

Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Lastik (Sol Ön)	*	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski, Kış Tipi
› Lastik (Sağ Ön)	*	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski, Kış Tipi
› Lastik (Sol Arka)	▲	[Üretim: 2011, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var, üretim tarihi eski, Kış Tipi
› Lastik (Sağ Arka)	▲	[Üretim: 2011, Derinlik: 2mm] aşırı deformasyon var, üretim tarihi eski, Kış Tipi
› Jant (Sol Ön)	*	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
› Jant (Sağ Ön)	*	kaldırım sürtmesi çizikler var
› Jant (Sol Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Jant (Sağ Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Rot Kolları, Rot Başları	*	Sağ rot kolunda boşluk var, Sol rot kolunda boşluk var, Sol rot başında boşluk var, Sağ rot başında boşluk var, Sol askı rotisinde boşluk var (z) rot, Sağ askı rotisinde boşluk var (z) rot
› Salıncak Burç Rotilleri	*	Sol salıncak burcunda boşluk var, Sağ salıncak burcunda boşluk var
› Aks Kontrol	✓	
› Aks Körükleri	✓	
› Yaylar, Helezonlar	✓	
› Amortisör Kontrolü	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sol Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sol Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	
› Motor Şanzıman Takozları	*	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
› Yağ Sızdırmazlık (Motor)	✓	
› FREN HORTUMLARI	✓	
› Klima Kompresör	✓	
› Soğutucu Fan Altın kontrol	✓	
› V Kayışı Altın Görünen	*	Bilya ve rulmanlarında ses var
› Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	
› Debriyaj Kontrol	▲	Debriyaj pedalı aşırı sert, Debriyaj pedalı çok yukarıda kavıyor
› Şanzıman Kontrol	✓	
› Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	*	Direksiyonda hafif boşluk var
› Egzoz Sistemi	✓	
› Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	
› Defransiyel Kontrol	-	
› Dingil Kontrol	▲	Dingil burçları kopuk
› Araç Altı Muhafazalar Kontrol	*	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
› Davlumbazların Kontrolü	✓	
› Şanzıman Yağ Kaçakları	*	Şanzıman üzerinde yağlanma var
› Defransiyel Yağ Kaçakları	-	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli


Uzman gözünden detaylı hizmet  0212 854 33 33  arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-
21423

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Hava Filtre Kabin Kontrolü	✓	
› Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓	., yok
› Enjektör Kontrolü	*	Sesli çalışma var
› Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	
› Yağ Soğutucusu	✓	
› Turbo Kontrolleri	*	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, Hafif ötme--ses var
› Turbo Intercolli Kontrol	✓	
› Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	
› V Kayışı Görünen ve Kasnak	*	Rulman ve bilyelerde ses mevcut, Deformasyon var
› Fren Hidroliği	▲	nem oranı yüksek değişmesi gerekli
› Motor Buharı / Üfleme	✓	
› Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	
› Antifriz Derece	✓	[-15°C]
› Motor Yağı Seviyesi	*	Seviye biraz eksik tamamlanmalı, Motor yağı kirli, filtre ile birlikte değiştirilmeli.
› Soğutma Fanları	✓	
› Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	
› Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	
› Motor Yağ Sızdırması	▲	vakum pompası üzerinde yağ kaçağı var
› Motor Elektrik Tesisatı	✓	
› Akü Testi	*	Akü testinde voltaj düşük, akü kontrollerini sağlayınız.

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli



Akü Testi

Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

Kaçak Testi Kontrolü

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****0 | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

KM Sorgusu*

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> KM Sorgusu*	Yapıldı	
> Mevcut KM (Gösterge)	225.262	

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34ZP1820	31/10/2022	190296	DİZEL
34ZP1820	30/10/2020	139489	DİZEL
34ZP1820	18/09/2018	107870	DİZEL
34ZP1820	18/08/2016	80733	DİZEL
34ZP1820	25/08/2014	38196	DİZEL

ŞAŞI NUMARASI : VF*****33
MARKA MODEL : RENAULT MEGANE HB EXPRESSION 1.5 DCI
YIL : 2012

Sorgu Tarihi: 19.02.2024 13:12:21

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

Araç Beyin testi

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT



15.02.2024

Araç: Renault Megane-III 1.5 dCi
Motor kodu: K9K-830 (K9K-F8)
Üretim yılı: 08-10
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34ZP1820
VIN: VF1BZAA0546055533 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 19.02.2024 13:32:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBDD	OBDD	0
Motor	Dizel CAN	0
ABS	ABS/ESP (CAN)	0*
Hava yastığı	Hava yastığı (CAN)	0
Konfor	UCH CAN	2

Hata kodu DTC 958914:
Çıkartılabilir iç bagaj aydınlatması
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 957015:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor	UPC CAN	1
--------	---------	---

Hata kodu DTC 922913:
RADYATOR FANI (DÜŞÜK AYAR)
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor	Gösterge panosu CAN	0
Konfor	Ön sol kapı CAN	0
Konfor	Park asistanı CAN	0
Direksiyon	Servo direksiyon CAN	0
Ses/Video	Multimedya arayüzü CAN	0
Ses/Video	Radyo CAN	4

Hata kodu DTC 935849:
CD çalar
CD OKUNAMIYOR

Hata kodu DTC 935A49:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 935C49:
ECU
Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-21423

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93CF73:
ARIZALI DÜĞME
HATALI DÜĞME FONKSİYONU!

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****0 | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-
21423

YOL YARDIM

Kişi Bilgileri	İletişim Bilgileri
Ad ve Soyad : KÄ***	Telefon numarası : 5375*****
Paket Bilgileri	Sertifika Bilgileri
Yol Yardım Paketi Paket Süresi : 12 Ay	Sertifika No : 135758 Sertifika Başlangıç Tar. : 2024-02-19 Sertifika Bitiş Tar. : 2025-02-19
Araç Bilgileri	
Araç Markası : RENAULT Araç Tipi : RENAULT MEGANE 1.5 DCI EXPRESSION Trafik Çıkış Tar : 2011-11-01 Şasi No : VF1BZAA054605533 Plaka : 34ZP1620 Kilometre : 225262	

Araza Anında Araç Yardım	Kapsam
Araç anında çekilmesi veya Yarıda kalması	En yakın servise çekim 1000 TL veya Yarıda onarım 50 km / 1 saat işçilik Maks. 2 kez
Araç kullanılmayacağı nedeniyle konaklama	600 TL / gün - Maks. 2 Gün
Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati	Max 2000 TL
Seyahate devam etmek için Rent-a-car	Max. 2 gün / Yılda 2 kez (B grubu araç)
Oto kapa kilit hizmeti	İşçilik Sınır (Diğer masraflar Hak Sahibine ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti	İşçilik Sınır (Malzeme Hak Sahibine ait) / maks 1000 TL limiti çekici
Yakıt bitmesi durumunda araç çekilmesi	En yakın akaryakıt istasyonuna çekim 1000 TL limiti / Maks. 2 kez
Araç teslim alınması için seyahat	Max 2000 TL
Araç emnet ve muhafazası	500 TL
Ferdi Yardım	Kapsam
Yaralanma veya ani hastalık durumunda nakli veya Daimi ikametgah'a geri dönüş seyahati	2000 TL / Yılda 1 defa

Yukarıda tanımlanan hizmetlerden araç çekilmesi, oto kapa kilit, lastik değiştirilmesi, yakıt bitmesi durumunda araç çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ile ilgili yürürlüğe girecektir.

Araç Çekilmesi

Araç hareketiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili servise 1000 TL limite kadar nakli sağlanacaktır.

Araç çekilmesi ve yol kenarı yardım hizmetlerinden birinden yararlanılabilmektedir. Her iki hizmet toplamda en fazla 2 defa kullanılabilir.

1- Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverişli olduğu hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2- Çekme için, bölgedeki çekici firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürütülebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

Araç arızası nedeniyle konaklama, ikamet dönüş veya seyahate devam edilmesi:

Araç arızası durumunda, Şirket, Hak Sahibi'nin arzusu doğrultusunda, Hak Sahibi ve birinci derece aile üyeleri için aşağıdaki seçeneklerden birini karşılayacaktır:

a) Eğer tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'e kadar yapılmıyorsa, azami 2 güne ve 600 TL/gün bedele kadar otelde araç onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA, DA,

b) Tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'a kadar yapılmıyorsa, Şirket, Hak Sahibi'nin Daimi İkametgah'a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Hak Sahibi seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını max 2000 TL'ye kadar ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah'a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. YA, DA,

c) Daimi İkametgah ile dışında olmak şartı ile, araç çalışmasını izleyen 24 saat içinde bulunamaması durumunda ve arızayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilememiş ise, mümkün olan bütün durumlarda B sınıfı olmak üzere benzer bir binek araç, temin edilecek ve daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğun tamamlanabilmesi için, azami yılda 2 kez, her defasında azami 48 saat için araç için işçilik istiap haddi kadar yolcu için kiralık bir binek araç sağlanacaktır.

Oto kapa kilit hizmeti

Araç kapılarının arızalı olması, anahtarların kaybedilmesi, çalınması veya araç için unutulmasından dolayı araç için girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarların yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, Hak Sahibi'nden direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Araç kapisinin açılmaması durumunda en yakın servise 1000 TL limite kadar araç nakli diğer tüm masraflar Hak Sahibine aittir. Bu hizmet sadece binek araçlar için geçerlidir.

Lastik değiştirilmesi hizmeti

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik patlaması ve arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masraflarını Hak Sahibi tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilmesinde en yakın tamirciye 1000 TL limite kadar nakli Şirket tarafından sağlanacaktır.

Benzin bitmesi durumunda araç çekilmesi

Araç benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın akaryakıt istasyonuna 1000 TL limite kadar ve azami 2 kez çekilecektir.

0850 535 01 55

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-

21423

Tur Assist 1 Ay

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Tur Assist 1 Ay

Yapıldı

Aracın Yaşı, İlk Tescil Tarihi veya Kilometresi Garanti Kapsamı dışında!

KM: 225.262
İlk Tescil Tarihi: 01.11.2011
Model Yılı: 2012

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411096 | TSE: 34-HYB-
21423

